






ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОТАБЛИЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 11.2 кв.м. Этажность: 1



Нежилое здание - Склад, назначение: нежилое. Площадь: общая 2516 кв.м. Этажность: 1







Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 652.8 кв.м. Этажность: 2





Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 1856.7 кв.м. Этажность: 2



Помещения подвала



Пом. № 5



Отсутствие заделки штукатуркой штробы под электропроводку в помещении под лестницей




Пом. № 14



Трещина штукатурного слоя в пом. № 14



Пом. № 4




Трещина штукатурного слоя в пом. № 4



Поврежденные потолочных панелей, следы протечек
в пом. № 4



Пом. № 7



Пом. № 9



Трещина штукатурного слоя в пом. № 9




Трещина штукатурного слоя в пом. № 9



Трещина штукатурного слоя в пом. № 9







Трещина штукатурного слоя в пом. № 9



Пом. № 8




Провисание подшивного потолка в пом. № 8



Трещина штукатурного слоя в пом. № 8




Трещина штукатурного слоя в пом. № 8



Пом. № 9



Трещина штукатурного слоя в пом. № 9



Пом. № 12



Пом. № 14



Загрязнение отделки стен в пом. № 14



Загрязнение отделки стен в пом. № 14




Пом. № 13






Пом. № 3



Пом. № 15


Помещения 1-го этажа



Пом. № 1



Повреждение напольного покрытия в пом. № 1



Пом. № 15, № 16



Пом. № 9




Пом. № 18




Пом. № 7



Пом. № 2



Пом. № 3



Пом. № 1 (коридор к выходу под навес лит. Г1)



Повреждение напольного покрытия в пом. № 1





Пом. № 23




Повреждение и загрязнение отделки стен в пом. № 23




Повреждение и загрязнение отделки стен в пом. № 23




Пом. № 22



Пом. № 18



Пом. № 19-21




Пом. № 1




Пом. № 17


Помещения 2-го этажа




Пом. № 3



Пом. № 10




Пом. № 6




Пом. № 6







Пом. № 11




Пом. № 2




Трещина штукатурного слоя в пом. № 2



Пом. № 5



Пом. № 4



Пом. № 18-20



Пом. № 15



Пом. № 14




Пом. № 13



Трещина в штукатурном слое в пом. № 13



Трещина в штукатурном слое в пом. № 13



Лестница в подвал



Навес Літер Г1



Навес Літер Г2





Трансформаторная подстанция Литер Г3



Забор



Ворота



Мощение



Объекты, расположенные на земельном участке помимо оцениваемых:

Проходная



Туалет



Подъездные пути





Общий вид территории

