Дефектная ведомость: Грузовой тягач HOVO ZZ4327S3247D

Год выпуска ТС: 2021 VIN: LZZ5CMVB6DW826854 ГРН: M666HB73

<u>Пробег: н/у (аренда)</u> **ЦЕНА: 748 000,00**

№ п/п	Описание дефекта	Примечания
1	На раме имеется трещина	
2	Крыша кабины покрыта коррозией	
3	Сломан передний бампер (трещины в районе правой	
	фары, трещины в районе левой фары, обломано	
	крепление решетки радиатора)	
4	Помутневшие фары	
5	Сломано левое крыло (отбит кусок крыла)	
6	Сколы на решетке радиатора	
7	Скол на лобовом стекле (в правом нижнем углу)	
8	Залом на правой двери	
9	Множественные дефекты и сколы на ЛКП	
10	Износ резины 80%	
11	Неисправна топливная система	
12	Неисправна ось балансира	
13	Щиток приборов несправен	
14	Обшивка люка сломана	
15	Стеклоподъемник правой двери не работает	
16	Не запускается ДВС, большой расход масла (требуется	
	кап ремонт двигателя)	
17	Требуется ревизия ходовой части	
18	Неисправен левый рычаг (машина не на ходу)	
19	Сильный износ салона	
20	Отсутствует часть элементов салона	
21	Сильный коррозийно-механический износ кабины	
22	Неисправна КПП (требуется кап ремонт)	



