

Смета к заказ-наряду № ЛС-0171333

Выполненные работы

№	Код/ № по каталогу	Наименование работы	Цена	Скидка	в.т.ч. НДС	Сумма
1	10003322 / 10003322	ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ	2 200		366,67	2 200,00

Итого работ на сумму: 2 200,00 Руб

В том числе НДС: 366,67 Руб

Всего
услуги: 2 200,00 Руб

В том числе
НДС: 366,67 Руб

К оплате: 2 200,00 Руб (Две тысячи двести рублей 00 копеек).

Комментарии

Рекомендации по выполненным работам

ЗАМЕНИТЬ

- ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ СТОЙКУ СТАБИЛИЗАТОРА
- ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ (ТЕЧЬ)+ ОТБОЙНИКИ,ОПОРЫ,ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ.
- ЗАДНИЕ РАЗВАЛЬНЫЕ ТЯГИ
- ПРОВЕСТИ СНЯТИЕ, РАЗБОРКУ И ДЕФЕКТОВКУ АКПП - ОЩУТИМЫЙ ТОЛЧОК ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ
- ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
- ЗАМЕНИТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ
- ПРОВЕСТИ ПРОМЫВКУ ИНЖЕКТОРА, ЧИСТКУ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
- ПРОВЕСТИ ПРОМЫВКУ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И РАДИАТОРА АКПП, ПОСЛЕ ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА - ЗАМЕНА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ (САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА)
- ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В РЕДУКТОРАХ
- ЗАМЕНИТЬ ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА
- ЗАМЕНИТЬ ТОЛПОВЫЙ ФИЛЬТР (ПО ПРОБЕГУ)

Замененные на автомобиле запасные части, аксессуары (включая шины, колесные диски), технологические жидкости переданы Заказчику; их размещение, хранение, транспортировка в автомобилях осуществляются Заказчиком самостоятельно. Исполнитель ответственности за размещение, хранение и транспортировку запасных частей, аксессуаров, жидкостей, деталей, агрегатов в салоне, багажнике Автомобиля, а также за последствия такого размещения/хранения/транспортировки не несет.

Заказчик претензий по качеству и срокам оказания услуг не имеет. С объемом выполненных работ согласен. Заказчику предоставлена возможность проверки выполненных работ любым способом. После проведения работ автомобиль осмотрен, претензий по внешнему виду автомобиля, состоянию кузовных элементов, ЛКП, элементов остекления, колесных дисков, элементов салона у заказчика не имеется.

Разъяснения по выполненным работам получил. С рекомендациями ознакомлен. Второй экземпляр заказ-наряда получил, повторная выдача заказ-наряда, его копии или дубликата не предусмотрена. Ответственность за последствия отсутствия документа Заказчик несет самостоятельно.

За дополнительной информацией по техническому и самостоятельному обслуживанию автомобиля рекомендуем обратиться к Руководству по гарантийному обслуживанию и Руководству для владельца автомобиля.

Всю необходимую техническую документацию на дополнительное оборудование (инструкцию, гарантийный талон и др) получил.

Заказчик _____/Васильцов Д.С./

Сервисный консультант ООО "Луидор - Сервис" _____/Гущин Е.В./

Работы выполнены:

Оформил _____/Гущин Евгений Валерьевич/



Предварительный акт стоимости ремонта № Ц000002072

TOYOTA HIGHLANDER Темно-бордовый № E385HB152 VIN JTEES42A702180591

РЕМОНТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ				
№	Работа	Н/Ч	Ст-ть н/ч	Сумма
1	ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА	1,000	2 200,00	2 200,00
2	ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ	4,000	2 200,00	8 800,00
3	ЗАМЕНА ЗАДНИХ РАЗВАЛЬНЫХ ТЯГ	3,000	2 200,00	6 600,00
4	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АКПП	12,000	2 200,00	26 400,00
5	ДЕФЕКТОВКА АКПП	6,000	2 200,00	13 200,00
6	СБОРКА АКПП	35,000	2 200,00	77 000,00
7	ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И КОЛОДОК	1,600	2 200,00	3 520,00
8	ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ С КОЛОДКАМИ	2,000	2 200,00	4 400,00
9	ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ	8,000	2 200,00	17 600,00
10	ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА 6 ЦИЛИНДРОВ	2,000	2 000,00	4 000,00
11	ТО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	0,800	2 200,00	1 760,00
12	МОЙКА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ СО СНЯТИЕМ	3,000	2 200,00	6 600,00
13	МОЙКА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП	1,500	2 200,00	3 300,00
14	ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРАХ	0,800	2 200,00	1 760,00
15	ЗАМЕНА ВТУЛОК ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА	1,200	2 200,00	2 640,00
16	ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА В БАКЕ	3,000	2 200,00	6 600,00
17	ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА	5,000	2 200,00	11 000,00
18	ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА	1,400	1 600,00	2 240,00
19	ДОЗИРОВАНИЕ - ХЛАДОГЕНТ	0,300	1 600,00	480,00
20	РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС (РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ)	1,300	1 600,00	2 080,00
ИТОГО (ремонтные воздействия):				202 180,00
ЗАМЕНЯЕМЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ				
№	Запчасти	Цена	Кол-во	Сумма
1	Жидкость для промывки инжектора	1 307,00	2,000	2 614,00
2	Очиститель дроссельной заслонки Wurth	435,00	1,000	435,00
3	Вода дистиллированная 1л.	50,00	1,000	50,00
4	Антифриз 1л	549,00	1,000	549,00
5	Тяга стабилизатора Camry30/RX 300/330/350/Highlander	7 482,00	1,000	7 482,00
6	Амортизатор передний левый Highlander	10 635,00	1,000	10 635,00
7	Амортизатор передний правый Highlander	10 635,00	1,000	10 635,00
8	Суппорт амортизатора	7 221,00	2,000	14 442,00
9	Подшипник опоры амортизатора Camry40/50/Highlander/RX/ES	6 161,00	2,000	12 322,00
10	Прокладка Camry50/ES/RX	2 649,00	2,000	5 298,00
11	Изолятор пружины	2 591,00	2,000	5 182,00
12	Отбойник	1 546,00	2,000	3 092,00
13	Тяга подвески	9 450,00	2,000	18 900,00
14	Болт регулировочный RX300/330/350/400H	1 595,00	2,000	3 190,00
15	Эксцентрик RX300/330/350/400H 02.08-	1 317,00	2,000	2 634,00
16	Фильтр ATM Avenis250/Camry40/Rav4 33/Highlander	8 001,00	1,000	8 001,00
17	Блок клапанов Camry30/RX300	126 972,00	1,000	126 972,00
18	Жидкость для АКПП Toyota WS из канистры - 1 литр	1 138,00	10,000	11 380,00
19	Диск тормозной задний Highlander	6 349,00	2,000	12 698,00
20	Диск тормозной передний Highlander (NAP)/RX350	6 976,00	2,000	13 952,00
21	Колодки тормозные передние Highlander/RX270/350/RX450H	6 290,00	1,000	6 290,00
22	Колодки тормозные задние Highlander 10-	4 456,00	1,000	4 456,00
23	Рулевой механизм Highlander	75 185,00	1,000	75 185,00
24	Втулка стабилизатора Highlander 10-	1 601,00	2,000	3 202,00
25	Фильтр топливный Highlander/RX270/350/450H	12 937,00	1,000	12 937,00
26	Масло трансмиссионное Toyota 75W90 1л	1 576,00	2,000	3 152,00
27	Прокладка поддона АКПП Avenis250/Camry30/Rav4 30/33/38	585,00	1,000	585,00
28	Гидротрансформатор	149 012,00	1,000	149 012,00
29	Диск АТМ	3 172,00	5,000	15 860,00
30	Диск АТМ RX300/Rav4/Camry 03-	3 062,00	3,000	9 186,00
31	Диск фрикционный АТМ Avenis/Camry	5 769,00	4,000	23 076,00
ИТОГО (расходные материалы):				573 404,00
ИТОГО (СТОИМОСТЬ РЕМОНТА):				775 584,00
ИТОГО (СТОИМОСТЬ РЕМОНТА С УЧЕТОМ СКИДКИ):				775 584,00

Сервисный консультант

/Гущин Евгений Валерьевич/

Калькуляция составлена без демонтажа навесных деталей, в ходе ремонта могут быть выявлены дополнительные скрытые аварийные повреждения.



Сколько стоит автомобиль?

Укажите параметры автомобиля, и мы определим его рыночную стоимость. С помощью машинного обучения, анализа 2 000 000 проданных на Авто.ру автомобилей и щепотки магии.

Оценить автомобиль

Марка
Toyota

Модель
Highlander

Год
2011

Тип кузова
Внедорожник 5 дв.

Поколение
2010 - 2013 II (U40) Рестайлинг

Двигатель
Бензин

Привод
Передний

Коробка передач
Автомат

Модификация
3.5 AT (273 л.с.) 2010 - 2013

Мультимедиа

Комфорт

Безопасность

Элементы экстерьера

Защита от угона

Салон

Цвет

Пурпурный

Пробег, км

Пробег, км
200 000

Владельцев по ПТС

2

Год покупки ТС

2015

Город продажи

Город продажи
Россия

Для чего оцениваете свой автомобиль?

Интересно, сколько он стоит

Оценить автомобиль

**Рыночная цена Toyota Highlander II (U40)
Рестайлинг**На основе анализа цен в 2 000 000 объявлений, размещённых на Авто.ру
за последний год[Оценить другой автомобиль](#)

Дилеру в трейд-ин

1 444 000 - 1 570 000 ₽ ?

Продажа на Авто.ру

≈ 1 620 000 ₽ ?

- ✓ Сделайте фото и разместите объявление
- ✓ Продвигайте своё объявление на сервисе
- ✓ Общайтесь с потенциальными покупателями
- ✓ Назначайте и проводите осмотры
- ✓ Будьте внимательны и аккуратны на сделке

[Продать на Авто.ру](#)



Mercedes-Benz GLE II (V167)
~ 6 168 000 Р ?



Audi A6 V (C8)
~ 4 108 000 Р ?



Mercedes-Benz GLC I (X25...
~ 3 720 000 Р ?



Mercedes-Benz GLC Coupe...
~ 4 790 000 Р ?