

Дефектная ведомость: **LADA PRIORA**

Год выпуска ТС: 2011

VIN: ХТА217130В0059493

ГРН: E659XO73

Пробег: 368 302,0**ЦЕНА: 49 000,00**

№ п/п	Описание дефекта	Примечания
1	Множественные вмятины на крыше	
2	Ржавчина и коррозия на крыше	
3	Множественные вмятины и заломы на капоте	
4	Сильная коррозия на капоте	
5	Трещины и пробои переднего бампера	
6	Сквозная коррозия переднего левого крыла	
7	Сквозная коррозия передней левой двери	
8	Сквозная коррозия задней левой двери	
9	Сквозная коррозия заднего левого крыла	
10	Сквозная коррозия переднего правого крыла	
11	Сквозная коррозия передней правой двери	
12	Сквозная коррозия задней правой двери	
13	Сквозная коррозия заднего правого крыла	
14	Сквозная коррозия на двери багажника	
15	Сломано стекло поворотника на правом зеркале заднего вида	
16	Отсутствует накладка на ручке правой передней двери	
17	Разбито стекло правого светоотражателя на заднем бампере	
18	Отсутствует щетка стеклоочистителя на двери багажника	
19	Множественные царапины, сколы и вмятины по всему кузову автомобиля	
20	Ржавчина и заломы на колесных дисках	
21	В салоне имеются признаки	
22	На сиденьях имеются потертости и следы эксплуатации	
23	На торпедо имеются следы эксплуатации, выгорания краски, царапины	
24	Сильные следы износа салона	
25	Трещина в переднем стекле	
26	Сквозная коррозия днища	

27	Отсутствует часть элементов салона	
28	Неисправна кпп, требуется кап ремонт	
29	Износ резины 100%	
30	Изношена на 90% ходовая часть (шаровые, рычаги, ступичные подшипники, стойки стабилизаторов, рулевые наконечники, амортизаторы). Требуется полной замены элементов ходовой части.	
31	Неисправен ДВС, некорректная работа двигателя, повышенный расход масла, не набирает обороты, работа двс с перебоями. Требуется кап ремонт двигателя или его замена	







